



CC-218.1/1590/2017 k

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**INTERROGAZIONE N° 1590**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ordinaria a risposta orale in Aula | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta scritta | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Aula | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione | <input type="checkbox"/> |

OGGETTO: Vizi esterni e sicurezza delle vetrate del nuovo "Palazzo Uffici della Regione Piemonte"

Premesso che:

- La dirigente responsabile della Struttura temporanea per la gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione" XST002, facente parte della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, ha emanato la determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017 n. 107, avente ad oggetto: "Servizio avente ad oggetto l'esecuzione di prove sulle vetrate della facciata continua tipologia V1 e V2 del costruendo Palazzo della Giunta e degli uffici della Regione Piemonte. CUP J16J17000040002 - Smart CIG Z751E0CB4E. Determinazione a contrarre. Spesa di Euro 48.560,88 o.f.c. (Impegno 1848/2017 - Cap. 203450/2017)";
- Con suddetta determinazione dirigenziale è posta in essere una procedura negoziata rivolta a favore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'affidamento dell'esecuzione del servizio inerente la realizzazione di prove sulle vetrate della facciata continua tipologia V1 e V2 del costruendo Palazzo della Giunta ed uffici della Regione Piemonte finalizzate a verificare la sicurezza delle specificate vetrate verso le azioni meccaniche per l'importo a base di gara di € 39.804,00, di cui € 804,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Tale provvedimento fa seguito e riprende quello del 17 giugno 2016 n. 79 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata Avio - Oval in Torino, mediante locazione finanziaria. Incarico professionale ai sensi art. 31 del D.Lgs 50/2016 all'Ing. Marco Bagetto - Cup J19I06000100002 Smart CIG ZF31A51B53. Spesa per complessivi Euro 49.483,20 o.f.p.c. sul cap. 203450/2016 I. 414/2016. " con il quale venne conferito un incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di supporto e consulenza tecnico amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento sintetizzabili in "definizione delle cause dei vizi, nonché le responsabilità e le possibili soluzioni del problema" con riferimento ai vizi esterni affliggenti le facciate del Palazzo Uffici della Regione Piemonte;
- Il 18 maggio u.s. la rivista on-line "Lo spiffero" ha riportato che "Resta praticamente nelle stesse mani, quelle delle cooperative "rosse", il completamento del grattacielo della Regione Piemonte. Una vicenda travagliata, dopo il fallimento della Coopsette, i lavori hanno subito uno stop e ora la "sorella" Cmb, Cooperativa muratori e Braccianti di Carpi, ha deciso di subentrare nel ruolo di capofila della Ati che finalmente concluderà, con ritardo di un paio di anni, la costruzione del palazzo. È la stessa Regione a

rendere noto l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Cmb dello schema di contratto di subentro varato l'8 maggio scorso dalla giunta di Sergio Chiamparino. Nei prossimi giorni avverrà la firma del contratto davanti al notaio, poi la ripresa dei lavori la cui conclusione è prevista dal contratto stesso entro 14 mesi dalla firma".

Tutto ciò, premesso, i sottoscritti consiglieri regionali

INTERROGANO

Il Vice Presidente ed Assessore al patrimonio signor Aldo Reschigna

- per sapere quali siano le cause dei vizi, nonché le responsabilità e le possibili soluzioni del problema con riferimento ai vizi esterni affliggenti le facciate del Palazzo Uffici della Regione Piemonte, definiti dall'ingegnere incaricato in forza della determinazione dirigenziale del 17 giugno 2016 n. 79;
- per sapere come sia possibile procedere alla ripresa dei lavori di costruzione del Palazzo Uffici della Regione Piemonte da parte della Coop. Cmb senza aver risolto e definito, prioritariamente, le problematiche afferenti la sicurezza delle vetrate dell'erigendo grattacielo regionale, oggetto dell'incarico all'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR) in forza della determinazione dirigenziale del 12 aprile 2017 n. 107, importante un'ulteriore spesa per il contribuente regionale che nel suo complesso ammonta a € 48.560,88.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)