



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/2373/2018/x

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – non più di tre per Gruppo)

N° 2373

OGGETTO: Carenza di carrozzine presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Molinette" di Torino.

Premesso che si è appreso della mancanza, ormai strutturale, di dispositivi noti come "carrozzine" presso il reparto del Pronto Soccorso dell'ospedale "Molinette" di Torino e che, attualmente, tali dispositivi sono disponibili nel numero di 6 unità per l'intero reparto;

Rilevato che le suddette carrozzine risultano ormai obsolete e soggette a frequenti interventi di manutenzione, quando non addirittura mancanti delle parti necessarie (reggi gamba, braccioli ecc...) per il trasporto di pazienti con patologie ortopediche;

Osservato che la situazione anzi descritta risulta foriera di problemi per il personale infermieristico che, specialmente nella fase di *triage*, si trova nell'impossibilità di fornire adeguate risposte e mezzi al paziente in attesa di diagnosi;

Ritenuto che la mancanza di questi semplici dispositivi possa essere foriera di danni all'utenza rendendo il processo assistenziale inadeguato con inevitabile compromissione dell'immagine del Presidio nei confronti dell'utenza;

**Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
la Giunta regionale,**

per sapere se sia stato programmato l'acquisto di carrozzine in sostituzione delle presenti al fine di garantire livelli qualitativi minimi di assistenza ai pazienti.

FIRMATO IN ORIGINALE