

(I lavori proseguono alle ore 14.34 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

(omissis)

Interrogazione a risposta immediata n. 1443 presentata da Canalis, inerente a "Il grattacielo della Regione Piemonte è adatto ai lavoratori con disabilità?"

PRESIDENTE

Concludiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1443. Ha chiesto di illustrare l'interrogazione, la Consigliera Monica Canalis. Prego, Consigliera, ha facoltà di intervenire per tre minuti.

CANALIS Monica

Grazie, Presidente.

Dopo il question time di qualche giorno fa sull'assenza di posti per il parcheggio delle biciclette, torno sull'inadeguatezza, o per lo meno non ultimazione dei lavori nel grattacielo che ospita in parte la Giunta regionale.

Faccio seguito ad una lettera del sindacato Fp-Cgil dello scorso 31 maggio per segnalare che attualmente, il grattacielo - che, ricordiamolo, è stato progettato per ospitare 2.000 postazioni di lavoro - è privo di adeguate misure per le persone con disabilità.

Faccio alcuni esempi. Le porte di accesso dallo sbarco ascensori agli spazi ospitanti le postazioni di lavoro apribili si aprono in modo errato, quindi le persone su sedia a rotelle non riescono ad accedere. I bagni per le persone con disabilità presentano diverse criticità: sulla porta a scomparsa, sul maniglione per la chiusura della porta, sulla serratura che presenta problemi di chiusura e via di seguito.

Le cabine per le telefonate di tipo personale o riservato hanno un gradino di accesso che le rende, di fatto, inaccessibili (impedisce l'accesso alle carrozzine). Le aree break ai piani hanno arredi la cui altezza impedisce l'utilizzo a chi è in carrozzina. C'è un disallineamento tra il pavimento e la cabina ascensore, quindi con forti criticità per le persone con disabilità o per le persone che sono su carrozzina. Non c'è una bollatrice di ingresso basculante che permetta l'orientamento; l'accesso agli ascensori per gli ipovedenti e i non vedenti risulta critico, nel senso che ci sono due tablet di prenotazione che sono diametralmente opposti, con codice braille che indicano vocalmente l'ascensore prenotato, ma non ci sono altre indicazioni per identificarlo e il touch screen non è a norma.

Il percorso segnato per gli ipovedenti e non vedenti non è collocato in tutti i piani del grattacielo. Non ci sono timbratrice parlanti e la scelta del *total white* per pareti e arredi equivale, di fatto, a renderli invisibili per le persone ipovedenti.

Alla luce di queste numerose criticità edilizie e progettuali e negli arredi che ho segnalato e che sono state segnalate prima di me da Fp-Cgil, chiedo alla Giunta regionale se e quando intenda mettere a norma il nuovo edificio, sede della Giunta regionale, che ci pare gravemente inadeguato alle persone con disabilità che possono essere lavoratori, così come visitatori della struttura.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo la Consigliera Monica Canalis per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Marco Gabusi. Prego, Assessore, ha facoltà di intervenire per cinque minuti.

GABUSI Marco, Assessore regionale

Grazie Presidente e grazie Consigliera.

Leggo le note dell'Assessore Tronzano.

In relazione all'interrogazione a risposta immediata che fa riferimento alle criticità indicate nella lettera pubblicata dal sindacato Funzione Pubblica e CGIL, evidenziato che durante le fasi di costruzione del grattacielo sono state coinvolte le associazioni disabili al fine di rilevare criticità ed avere suggerimenti e pareri in merito all'accessibilità del palazzo, si rappresenta quanto in appresso.

“Le porte di accesso dallo sbarco ascensori negli spazi ospitanti le postazioni di lavoro, apribili con l'utilizzo del proprio badge, si aprono in modo errato, costringendo chi è in carrozzina a tirare verso sé stessi la porta mentre è a ridosso della parete ascensore, unica alternativa è entrare dalla porta di servizio”.

La risposta è: le porte di accesso dello sbarco ascensori hanno l'apertura orientata a spinta verso l'esterno e sono dotate di maniglioni antipanico, perché si trovano sulle vie di fuga e quindi devono essere apribili secondo l'esodo.

Le porte che dal corridoio a est, parallelo al grande vuoto, consentono l'accesso agli uffici da sud e da nord (non si comprende perché qualificate come di servizio, essendo porte di accesso agli uffici) sono ad apertura con badge per evitare l'ingresso di personale non autorizzato nell'area uffici e attualmente sono tutte correttamente funzionanti.

I malfunzionamenti segnalati nei mesi scorsi sono stati prevalentemente conseguenza di un errato utilizzo, dovuto alla scarsa dimestichezza nell'uso da parte del personale. A titolo di esempio, si cita il posizionamento di scatole ed appendiabiti nell'area di manovra della porta che, rilevando l'ostacolo, bloccava l'apertura e chiusura della porta o l'utilizzo manuale, forzando il motore e scardinando le maniglie.

Rispetto ai bagni per disabili, per la problematica segnalata sono in corso di valutazione soluzioni alternative all'attuale sistema di apertura e chiusura per risolvere i problemi segnalati. Fra gli oltre 80 chiavistelli installati ad oggi non c'è evidenza di rotture.

In merito alle cabine per telefonate di tipo personale, evidenziato che il gradino serve per il mascheramento dei collegamenti impiantistici per l'illuminazione e la ventilazione della cabina - in modo da non lasciare cavi lungo i percorsi - dette cabine non servono tanto per le telefonate personali, quanto per evitare di disturbare i colleghi nel corso delle telefonate. Rispetto alla problematica evidenziata, si stanno valutando soluzioni idonee per venire incontro a questa specifica esigenza.

In merito alle aree break è opportuno rilevare che nelle aree break collocate nei satelliti sono normalmente presenti due sgabelli e tavolini utilizzabili o con le sedie in dotazione o anche accostando una sedia a rotelle.

Rispetto al problema del disallineamento tra il pavimento e la cabina dell'ascensore, la problematica riscontrata inizialmente su quattro impianti di dodici presenti nel grattacielo è conseguenza del lungo periodo intercorso fra la realizzazione degli impianti e la loro messa in esercizio. Il problema ad oggi risulta risolto.

In merito a tutti gli altri punti, si evidenzia che tutte le scelte relative all'accessibilità sono state oggetto di confronto durante i numerosi incontri e sopralluoghi svolti dal settembre 2014

al luglio 2020 con varie associazioni di disabili, quali Associazione Portatori di Impianto Cocleare, CPD, FIADDA, Fish Piemonte, UICI e Tactile Vision, e con queste concordate. A onor del vero, ad oggi l'unica associazione che continua a collaborare è l'UICI, con la quale recentemente è stato effettuato un sopralluogo senza sostanziali rilievi.

Ogni ascensore è identificato con una targa posta sopra ogni porta, che, nel caso degli ascensori APT 01 e APT 12, destinati alle persone con disabilità, si illumina: quando l'ascensore aprirà le porte, sarà possibile visualizzare sul display posto sulle spallette della cabina l'identificazione del piano selezionato all'interno dell'ascensore; un display posto sulla botoniera della cabina indicherà invece il piano che si sta per raggiungere.

Per quanto concerne i Loges GES, questi sono stati installati solo ai piani degli Assessori - 5, 9, 12, 20, 22, 23, 24, 29, 34 e 36 - perché originariamente era prevista una reception: dunque, dall'ascensore A e L, uscendo, si incontrava un segnale di arresto in corrispondenza del desk con personale che poteva essere d'aiuto. Si è poi deciso di non inserire un desk ovunque, quindi si è previsto, da parte del personale della reception, un accompagnamento ai piani per gli ipo/non vedenti e per persone con altre disabilità. A tutti i piani ci sono indicazioni per raggiungere bagni, scale di emergenza e spazio calmo.

Si è verificato, direttamente con personale delle associazioni, che nell'*open space* non serve avere percorsi LOGES, in quanto dopo il primo accompagnamento, il percorso verso la postazione di lavoro assegnata viene facilmente memorizzato.

Inoltre, sono previsti in reception Ingresso Est n. 2 tornelli per ipovedenti, con funzioni di timbratura parlante, indicanti l'orario di timbratura. Sarà cura degli uffici competenti contattare il fornitore per valutare un diverso orientamento del tablet, in modo consentire una maggior visibilità dello schermo.

Rispetto alla scelta del *total white* per pareti ed arredi, gli arredi non sono *total white*, ma presentano inserti giallo, ocra, rosso e bordeaux. Nel sopralluogo recentemente effettuato non sono stati mossi rilievi.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Marco Gabusi per la risposta, che invierà via mail agli uffici e alla Consigliera Monica Canalis.

Nel ringraziare il Presidente Stefano Allasia per la delega, dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.

Alle ore 15.35 il Presidente aprirà la seduta del Consiglio regionale, sospesa alle ore 12:30. Grazie e buona salute a tutti e a tutte.

(Alle ore 15.26 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta riprende alle ore 15.50)