

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1138

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *Sicurezza e incolumità al Grattacielo della Regione Piemonte. Quali misure urgenti?*

Premesso che:

- si apprende da notizie di stampa che, in data 13 maggio, intorno alle ore 20.00, sarebbe stata comunicata ai dipendenti regionali la transennatura dell'area antistante l'ingresso della sede unica della Regione Piemonte, il cosiddetto Grattacielo;
- secondo quanto riportato, l'intervento si sarebbe reso necessario a seguito del distacco di elementi metallici dalla facciata e della presenza di ulteriori elementi pericolanti;
- sul posto sarebbero intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da droni della squadra SAPR e da specialisti Speleo-Alpino-Fluviali, per individuare e rimuovere in quota alcuni faldali, ovvero pezzi di lamiera pericolanti lungo la struttura;

Considerato che:

- dall'avvio del trasferimento dei dipendenti regionali nella sede unica del Grattacielo, a partire da novembre 2022, sarebbero emerse nel tempo diverse criticità, malfunzionamenti e disservizi;
- tra le criticità segnalate vi sarebbero rotture improvvise di cabine telefoniche isolate, le cosiddette "acoustic room", con frantumazione dei vetri e conseguente ferimento di una dipendente regionale, oltre alla successiva inutilizzabilità di tali strutture;
- risulterebbero inoltre presenti diversi finestroni esterni rotti o frantumati, visibili sulla facciata dell'edificio e non sostituiti a distanza di mesi;

- sarebbero state segnalate forti correnti d'aria all'ingresso del Grattacielo, riconducibili anche al cosiddetto "effetto camino", fenomeno tipico degli edifici molto alti che genera sbalzi di pressione tra la base e la sommità della torre, con conseguenti disagi, infortuni e rotture delle porte d'ingresso;
- dipendenti e utenti avrebbero inoltre denunciato problemi di isolamento termico, con temperature molto rigide e correnti d'aria nei mesi invernali, nonché frequenti blocchi e guasti agli impianti di condizionamento durante il periodo estivo;

Rilevato che:

- il Grattacielo della Regione Piemonte è sede istituzionale e amministrativa frequentata ogni giorno da migliaia di persone, tra dipendenti, cittadini, amministratori, operatori, fornitori e visitatori;
- la sicurezza dell'edificio e delle aree di accesso non può essere affrontata solo in seguito a episodi emergenziali, ma richiede verifiche strutturali, manutentive e impiantistiche costanti, trasparenti e documentate;
- quanto accaduto con il distacco di elementi metallici dalla facciata pone un tema urgente di tutela dell'incolumità pubblica e di responsabilità dell'Amministrazione regionale.

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere quali azioni immediate la Giunta regionale intenda intraprendere per verificare e garantire la piena sicurezza strutturale, manutentiva e impiantistica del Grattacielo della Regione Piemonte, tutelando l'incolumità, la salute e la sicurezza delle migliaia di cittadini, dipendenti e utenti che quotidianamente accedono alla sede regionale.

*Alberto Unia
Consigliere Regionale
Movimento 5 Stelle*