



Q. 2.18.1/2392/18/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

N° 2392

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO: UROFLUSSOMETRO DELL'OSPEDALE DI VERCELLI**

*Premesso che*, a quanto ci risulta da diversi mesi l'uroflussometro dell'ospedale di Vercelli è rotto e gli utenti che devono eseguire il relativo esame vengono invitati a rivolgersi ad altre sedi ;

*preso che* l'uroflussometria rappresenta uno dei test più usati per valutare il flusso delle urine, essendo un esame non invasivo e veloce che deve essere eseguito proprio durante la minzione presso un laboratorio specializzato.;

*considerato che* L'uroflussimetria è considerata l'indagine di prima istanza nell'iter diagnostico nei pazienti che riferiscono disturbi della minzione, in quanto consente di distinguere un soggetto con flusso normale da uno affetto da qualche patologia del basso apparato urinario che influisce effettivamente sulla sua minzione, come la comune iperplasia prostatica benigna, la stenosi dell'uretra, la vescica neurologica o altre patologie;

*ritenuto che* disfunzioni o rotture nelle apparecchiature mediche dovrebbero essere risolte in tempi rapidi per garantire un efficiente servizio di analisi agli utenti, senza generare disservizi o aumento delle liste d'attesa regionali;

*il sottoscritto consigliere*

**INTERROGA**

L'assessore competente per sapere, considerato che un numero significativo di pazienti non ha potuto eseguire il test di uroflussometria all'ospedale di Vercelli nell'ultimo anno, come intenda agire la Regione Piemonte per un'immediata sostituzione dell'apparecchio.

*Firmato in originale*

FIRMATO IN ORIGINALE