

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

**INTERROGAZIONE n. 259**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno

**Oggetto: Attività dell'ASL Novara-SPRESAL in merito alla bonifica amianto presso il Liceo Casorati di Novara**

**Premesso che:**

- a partire dal mese di ottobre 2024, gli organi di informazione locali di Novara hanno evidenziato come, durante le attività di bonifica delle lastre in cemento amianto poste sotto la copertura del Liceo Artistico Casorati di Novara sito in via Greppi, si siano verificate una serie di problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi – studenti, insegnanti, personale ATA e di segreteria, cittadini novaresi residenti in zona – potenzialmente esposti a rischio amianto;
- a riscontro delle denunce gli organi di informazione hanno pubblicato una serie di immagini fotografiche rappresentanti personale che non operava in condizioni di sicurezza, danni e lastre di cemento amianto ammalorate, cadute di materiali sia nel cortile interno della scuola sia sulla pubblica via;
- essendo pervenute all'interrogante segnalazioni da parte di insegnanti e genitori rispetto a tali criticità;

**Appreso che:**

- Accanto alle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dovute alla rimozione del cemento amianto sono state riscontrate problematiche di igiene pubblica come riposano anche recenti articoli pubblicati da testate locali denunciando la presenza di zecche nelle aule;

**Interroga**  
l'Assessore alla Sanità

- al fine di conoscere quali azioni di vigilanza abbia svolto l'ASL Novara, e in particolare il competente Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) al fine di accertare e risolvere le problematiche evidenziate e, in particolare:
- se il piano di lavoro presentato dalla impresa esecutrice sia stato esaminato dall'organo di vigilanza e quali prescrizioni siano state eventualmente impartite trattandosi di un cantiere particolare in quanto sede scolastica;

- Se tale cantiere sia stato classificato da parte dell'organo di vigilanza e con riferimento alle Linee Guida Regionali come "ambiente confinato con restituibilità degli ambienti bonificati";
  - Se dopo l'avvio dei lavori siano stati svolti sopralluoghi ispettivi o incontri rispetto alle problematiche emerse e quali siano stati gli esiti di tali sopralluoghi e incontri;
  - Se siano state accertate violazioni alla normativa in materia di sicurezza di salute, e quali prescrizioni siano state impartite a carico dei soggetti responsabili della sicurezza del cantiere quali il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il Responsabile Unico del Procedimento per la Committenza, I Datori di lavoro dell'Impresa affidataria ed esecutrice;
  - Se e quali misure siano state adottate dalle imprese e dai soggetti responsabili al fine di risolvere le problematiche evidenziate;
  - Se siano stati effettuati rilievi fotografici durante le ispezioni, se siano state raccolte sommarie informazioni testimoniali e se siano stati redatti i verbali di primo accesso ispettivo.
- 
- Se siano stati eseguiti direttamente o disposti campionamenti dei materiali solidi o aerodispersi al fine valutare i rischi derivanti dalla presenza di amianto negli ambienti di vita e di lavoro.

**Domenico ROSSI**